

孝义市民政局文件

孝民发〔2023〕27号

孝义市民政局 关于对全市民政机构安全隐患排查整治 督导检查的通报

各乡镇、街道办事处、各养老服务机构：

为全面贯彻落实国家、省、吕梁市和我市关于安全生产工作的决策部署，切实加强养老服务机构的管理和安全保障工作，市民政局安全生产隐患排查整治督导组联合市消防大队对全市民政服务机构，就近期安排部署的安全生产工作及孝民发〔2023〕15号、18号、19号、20号等文件贯彻落实情况进行了督导检查，现将督导检查情况通报如下：

一、总体状况

民政领域安全生产监管的主要是养老服务机构，目前我市共有7所敬老院，其中，市级1所（市敬老院）、乡级5所（中阳楼敬老院、梧桐老年公寓、高阳镇敬老院、柱濮镇敬老院、兑镇镇敬老院、）村级1所（留义村老年公寓），及民政下属事业单位殡仪服务中心。通过督查检查，各民政服务机构都能对照近期出台的文件精神抓落实，严格自查自纠，连续整改，查疑补缺，严格落实安全管理巡查、检查和24小时值班制度。食品留样柜整洁卫生，留样标准。人员出入、消毒登记记录齐全，总体保持安全稳定运行。

二、存在问题

养老机构安全形势虽然总体向好，但在督导检查中也发现，各个养老机构之间存在较大差异，区别明显。个别养老机构在对消防安全要求上还认识不足，部分还存在事故隐患。

（一）梧桐老年公寓

1. 消防防控室有值班人员，但对于出现的消防控制系统火警故障不做处理；
2. 消防安全标识损坏未进行维修；
3. 防火门泡沫胶封门且缝隙大；
4. 老人居住的房间五禁烟标识；
5. 烟感故障；
6. 电缆井杂物堆放未及时清理；
7. 消防演练不规范；

8. 喷淋无水;
9. 厨房油烟机无定期清洗记录;
10. 厨房未购置灭火毯;
11. 老人居住的房间窗户隔栏设置不合理。

(二) 留义敬老院

1. 燃气报警器未打开;
2. 报警控制系统值班室无人值班, 火警故障不做处理;
3. 防火门闭门器损坏;
4. 安全出口指示标识设置不明显;
5. 自动喷淋末端无水;
6. 疏散指示标识损坏。

(三) 高阳镇敬老院

1. 消防设施不健全;
2. 未使用安全标识;
3. 厨房未食品留样。

(四) 兑镇镇敬老院

1. 通道口堆放杂物;
2. 灭火器过期;
3. 厨房内有易燃物。

(五) 柱濮镇敬老院

1. 通道口电路设施未上锁;
2. 消防设施不健全。

（六）市敬老院

个别灭火器压力不达标

（七）殡仪服务中心

1. 厨房未配置灭火毯，应急照明灯故障；
2. 餐厅库房有易燃杂物堆放；
3. 员工缺乏安全教育，未开展消防演练。

二、整改要求

1、对于各个民政服务机构督导检查中存在并指出的问题一周内整改到位，未完成整改的由各民政服务机构负责人做书面情况说明。

2、各民政服务机构要严格落实主体责任，常态化开展消防安全、食品安全、人员密集场所安全、高层建筑安全、设施设备安全自查自纠等安全工作。确保不走过场、注意细节、善于发现问题，不留死角、杜绝后患，切实强化安全管理，消除各类隐患，坚决杜绝各类事故的发生。



（此件公开发布）